



ОТЧЕТ				
Дата:		Место для ввода даты.		
Контракт / Договор				
Учреждение		УЗ «10-ая городская клиническая больница», Минск, ул.Уборевича, 73, г.Минск, 220096		
Оборудование		Томограф компьютерный «LightSpeed Pro32», GE Healthcare		
Серийный номер		14014YC5		
Состояние оборудования перед началом работ:		Периодические ошибки при загрузке консоли управления		
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Выполненная работа				
Диагностика. Анализ лога ошибок. Поиск неисправности, выполнение тестовой диагностической программы для консоли управления. Выявлен неисправный компьютер генерации изображений Компьютер генерации изображения Jarrell VCT IG with VRAC2, Improved EMC Performance. Для продолжения ремонта требуется его замена на исправный.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Компьютер генерации изображения Jarrell VCT IG with VRAC2, Improved EMC Performance			1
-	-			-
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии: Для продолжения ремонта требуется замена дефектной части на исправную.		
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Гришан О.Г., инженер 1-й категории	ФИО, должность	Кудряшова И.С. кабинет 04040	
подпись		подпись		


* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующие способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

ОТЧЕТ				
Дата:		Место для ввода даты.		
Контракт / Договор				
Учреждение		УЗ «10-ая городская клиническая больница», Минск, ул.Уборевича, 73, г.Минск, 220096		
Оборудование		Томограф компьютерный «LightSpeed Pro32», GE Healthcare		
Серийный номер		14014YC5		
Состояние оборудования перед началом работ:		Длительная загрузка консоли управления, периодические зависания.		
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Выполненная работа				
При выполнении диагностика HOST-компьютера консоли управления выявлены ошибки, указывающие на сбой в работе материнской платы. Необходим ремонт для обеспечения бесперебойной работы компьютерного томографа.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
-	-			-
-	-			-
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии: Необходим ремонт HOST-компьютера.		
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела	ФИО, должность	Рудченко И.С. зам. зам. зам.	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

ОТЧЕТ				
Дата:	21.10.2025			
Контракт / Договор	89С/25			
Учреждение	УЗ «10-ая городская клиническая больница», Минск, ул.Уборевича, 73, г.Минск, 220096			
Оборудование	Томограф компьютерный «LightSpeed Pro32», GE Healthcare			
Серийный номер	14014YC5			
Состояние оборудования перед началом работ:	Сбои в работе станции врача AW (входит в состав компьютерного томографа).			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
При выполнении диагностики рабочей станции врача выявлены сбои в работе, связанные с неисправностью материнской платы. Для продолжения дальнейшей диагностики необходим ремонт материнской платы.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
-	-			-
-	-			-
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела	ФИО, должность	Мареевич В.О. инженер КТ	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующие способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.



ТРАДИНТЕК СЕРВИС

ОТЧЕТ				
Дата:	02.12.2025			
Контракт / Договор	89С/25			
Учреждение	УЗ «10-ая городская клиническая больница», Минск, ул.Уборевича, 73, г.Минск, 220096			
Оборудование	Томограф компьютерный «LightSpeed Pro32», GE Healthcare			
Серийный номер	14014YC5			
Состояние оборудования перед началом работ:	Не включается высокое напряжение.			
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Выполненная работа				
При выполнении диагностики компьютерного томографа выявлены сбои в работе аксиального энкодера положения гентри. Для предотвращения дальнейших сбоев, а также простоя компьютерного томографа необходима замена аксиального энкодера.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
		☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1.	Аксиальный энкодер гентри (Shipping collector for Axial Encoder Assembly)			1
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии:		
☐ Неисправное		Необходима замена аксиального энкодера гентри.		
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела	ФИО, должность	Крылова Д.А. Зам. руководителя (Зав. отделом)	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.