

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220049, г. Минск, ул.Кнорина, д. 1, к. 3, пом. 43

BY83 BELB 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК BELBBY2X

тел.+375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"30 " марта 2026 г.

Место составления Минский городской клинический онкологический центр
220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил:

Шымко А.В. Частное Предприятие «Софтклимат»

(Ф.И.О., должность, место работы)

произведен осмотр

Наружный блок VRF системы General climate DV-MAX i2

(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Неисправность наружного блока.	Кондиционер не запускается, отображается ошибка P3	Диагностика. Ремонт наружного блока	Наружный блок VRF системы General climate DV-MAX i2	1

Заключение: Неисправен наружный блок VRF системы General climate DV-MAX i2. При попытке запуска, на наружном блоке, отображается ошибка P3.