

Состояние поверхности земли: нет провалов.

Наличие герметизации вводов теплотрассы в здание: имеется

Толщина стенки трубопроводов по длине участка: *Протокол ультразвуковой толщинометрии не требуется.* Протокол ультразвуковой толщинометрии №04-П/УТ-058-24 от 27.03.2024г. (для п.п.8,28,29)

Наличие диэлектрических прокладок, токопроводящих перемычек: нет

Прочие причины, вызвавшие повреждения: длительный срок эксплуатации.

Начальник РТС-7

С.Н.Стародубцев

Мастер РТС-7

Н.А.Ракович