

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора по капитальному
строительству государственного
предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

И.Г.Коломиец

01

2026 г.

АКТ

Общего осмотра технического состояния благоустройства по объекту:
«Реконструкция тепловых сетей от Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а до врезки 2; от
врезки 1 до ЦТП по ул. Фогеля, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19; от
ТК 776/0103 до ШРП №454; от ЦТП по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19,
до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-ту Независимости, 220/21, 220/8,
220/1, ул. Фогеля, 1, 1Н, до ТК 77611; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртьева, 6;
транзитных трубопроводов в здании по ул. Гуртьева, 22 в г. Минске»

« 12 » 01 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр состояния благоустройства по
объекту: «Реконструкция тепловых сетей от Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а до врезки
2; от врезки 1 до ЦТП по ул. Фогеля, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19;
от ТК 776/0103 до ШРП №454; от ЦТП по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19,
до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-ту Независимости, 220/21, 220/8,
220/1, ул. Фогеля, 1, 1Н, до ТК 77611; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртьева, 6;
транзитных трубопроводов в здании по ул. Гуртьева, 22 в г. Минске».

При осмотре установлено следующее:

Части здания и конструкции	Наименования дефектов, выявленных в период осмотра
Асфальтобетонное покрытие на проезде	Покрытие проездов на проектируемом участке представлено из асфальтобетона. Визуальное состояние неудовлетворительное. Имеются швы после ремонта покрытия. (h=0.1 м).
Асфальтобетонное (фрезерование) покрытие на проезде	Покрытие проездов на проектируемом участке представлено из асфальтобетона. Визуальное