

	состояние неудовлетворительное. Имеются швы после ремонта покрытия. (h=0.05м).
Бетонная плитка на проезде	Покрытие на проектируемом участке представлено из бетонной плитки «Рубико» (h= 0.08м, 260*260, 130*130, 260*130 мм). Визуальное состояние бетонной плитки на части территории удовлетворительное. На части экземпляров присутствуют незначительные повреждения (сколы покрытий).
Асфальтобетонное покрытие на тротуаре	Покрытие тротуара на проектируемом участке представлено из асфальтобетона (h=0.05м). Визуальное состояние неудовлетворительное. Имеются множественные швы после ремонта покрытия и ямы.
Бетонная плитка на тротуаре	Покрытие на проектируемом участке представлено из бетонной плитки «Брусчатка», 200x100x60мм, серая. Произведен замер толщины плитки в местах устройства плиточного покрытия, толщина составляет h=0,06м. Визуальное состояние бетонной плитки на части территории удовлетворительное. На части экземпляров присутствуют незначительные повреждения (сколы покрытий).
Асфальтобетонное покрытие на отмошке	Покрытие отмошки на проектируемом участке представлено из асфальтобетона (h=0.10м). Визуальное состояние удовлетворительное. На части экземпляров присутствуют незначительные повреждения.
Бетонная плитка на отмошке	Покрытие на проектируемом участке представлено из бетонной плитки «Брусчатка», 200x100x60мм, серая. Визуальное состояние бетонной плитки на части территории удовлетворительное. На части экземпляров присутствуют незначительные повреждения (сколы покрытий).
Скамьи	Скамьи демонтируются перед началом работ и восстанавливаются по окончанию. Визуальное состояние элементов на части территории удовлетворительное.
Сушилка для белья	Сушилка для белья демонтируются перед началом работ и восстанавливаются по окончанию. Визуальное состояние элемента на части территории удовлетворительное.
Подпорная стена из монолитного блока	Подпорная стенка 1 демонтируется перед началом работ. Визуальное состояние элементов удовлетворительное. 5.9 м.п. (h=0.7 м).