



Тел. /факс:
8 (017) 336-23-00/01/02/03
www.asv-trade.by

**Совместное общество с ограниченной ответственностью
«АСВ Трейд Сервис»**

220089, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Железнодорожная, д. 33А, корп. 1, пом. 5
УНП 690658079, ОКПО 302620455000
р/с BY57ALFA30122213960020270000
ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ №780
А/В-сканер ультразвуковой и пахиметр UD-800 (s/n 408404)

«15» июля 2025г.

В рамках договора № КТО/083-2025 от 27.03.2025г. с УЗ «10-я городская клиническая больница» инженер по ремонту и сервисному обслуживанию произвел осмотр, тестирование и диагностику А/В-сканера ультразвукового и пахиметра UD-800 (s/n 408404) и выявил следующее:

- прибор некорректно производит диагностику в Б-режиме;
- поврежден информационный кабель датчика UD-810, из-за чего в процессе диагностики в Б-режиме происходит зависание картинки с последующей ошибкой определения датчика.
- кабель датчика UD-810 ремонту не подлежит – необходима замена информационного кабеля.

Тестирование и диагностика проводились в помещении УЗ «10-я городская клиническая больница».

Инженер, выполнявший тестирование и диагностику:
Инженер по ремонту и сервисному обслуживанию

С.В. Кудласевич

Заместитель директора по общим вопросам
СООО «АСВ Трейд Сервис»

В.Р. Сапранович





Тел. /факс:
8 (017) 336-23-00/01/02/03
www.asv-trade.by

**Совместное общество с ограниченной ответственностью
«АСВ Трейд Сервис»**

220089, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Железнодорожная, д. 33А, корп. 1, пом. 5
УНП 690658079, ОКПО 302620455000
р/с BY57ALFA30122213960020270000
ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ №781

А/В-сканер ультразвуковой и пахиметр UD-800 (s/n 408604)

«15» июля 2025г.

В рамках договора № КТО/083-2025 от 27.03.2025г. с УЗ «10-я городская клиническая больница» инженер по ремонту и сервисному обслуживанию произвел осмотр, тестирование и диагностику А/В-сканера ультразвукового и пахиметра UD-800 (s/n 408604) и выявил следующее:

- прибор некорректно производит диагностику в Б-режиме;
- поврежден информационный кабель датчика UD-810, из-за чего в процессе диагностики в Б-режиме происходит зависание картинки с последующей ошибкой определения датчика.
- кабель датчика UD-810 ремонту не подлежит – необходима замена информационного кабеля.

Тестирование и диагностика проводились в помещении УЗ «10-я городская клиническая больница».

Инженер, выполнявший тестирование и диагностику:
Инженер по ремонту и сервисному обслуживанию

С.В. Кудласевич

Заместитель директора по общим вопросам
СООО «АСВ Трейд Сервис»

В.Р. Сапранович

