

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,

220119, Минск,

Республика Беларусь

тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68

факс: (017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование учреждения здравоохранения:

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь.

г. Ждановичи

Тип оборудования:

Анализатор ABL 800 FLEX, Радиометр, Дания (КДЛ)

Дата ввода в эксплуатацию и серийный номер:

I902-754R1752N002, инв. №01350228

I902-754R2496N0006, инв. №01350184

Обследованием установлено следующее:

В анализаторах ABL800FLEX параметры pO_2 при измерениях пробы не дают измерения (по калибровке чувствительность выше нормы) что не соответствует техническим условиям производителя. Причина обнаруженного дефекта – дефект (износ) pO_2 электрода, в результате длительной эксплуатации.

ВЫВОДЫ:

– В анализаторе ABL 800 FLEX необходимо заменить 945-613 PO_2 электрод E799=2шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Вед. инженер-электроник

Адашкевич И.А.

инженер ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС» И.В. Р