



НП ООО «ИНИТОР»

220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 36/1, офис 229В

тел. (+375 17) 356-99-80, факс (+375 17) 356-86-35

<http://www.initor.by>, e-mail: info@initor.by

УНП 100052619, ОКПО 14577660

р/с BY27BPSB30121088380159330000 в Дополнительном
офисе № 701 на Чкалова Региональной дирекции № 700
по Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
220039, г. Минск, ул. Чкалова 18/1, BIC SWIFT BPSBBY2X..

27.02.2026 года

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5

В рамках проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования по договору № 143 от 30 апреля 2025 года, специалистом нашего предприятия осмотрены озонаторы «ЭРГО» модель П.

Результаты диагностики и частичной разборки прибора:

- озонатор «ЭРГО» модель «П», заводской № 0410140031 не синтезировал озон, из-за выхода из строя блока синтеза озона (БСО);

Разборка дефектного БСО показала, что не пригодны к использованию элементы БСО, планки БСО из-за термических повреждений.

Предположительные причины:

- предъявленный озонатор «ЭРГО» модель П (заводской № 0410140031) отказал из-за попадания в БСО посторонних включений (пыль, влага), перепада напряжения во время эксплуатации.

Результаты диагностики и частичной разборки прибора:

- озонатор «ЭРГО» модель «П», инв. № 01374798 не синтезировал озон, из-за выхода из строя блока синтеза озона (БСО);

Разборка дефектного БСО показала, что не пригодны к использованию элементы БСО, планки БСО из-за термических повреждений.

Предположительные причины:

- предъявленный озонатор «ЭРГО» модель П (инв. № 01374798) отказал из-за попадания в БСО посторонних включений (пыль, влага), перепада напряжения во время эксплуатации.

Необходимо выполнить – разборку, ремонт, проверку технического состояния элементов БСО, сборку, инструментальный контроль параметров озонатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: предъявленное оборудование подлежит ремонту.

- необходима замена:

Запасные части, подлежащие замене, по информации производителей - драгоценных металлов не содержат.

Экземпляр дефектного акта Заказчику вручен.

Директор



В.В. Гришин