



ООО «К-спейс»

Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,

р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тс/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № 205

«20» мая 2025 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"


Аппарат: Система ультразвуковая диагностическая LOQIO P9 s/n LP9355863 2022г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Датчик C1-5-RS № 1148113WX2- истирание линзы (вероятно повреждение УЗ модуля при снятии линзы).

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется замена линзы датчика C1-5-RS № 1148113WX2 системы ультразвуковой диагностической LOQIO P9 s/n LP9355863 2022г.в.

Директор _____



Г.В. Егоров



ООО «К-спейс»

**Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.**

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBYY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № 204

«20» мая 2025 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"


Аппарат: Система ультразвуковая диагностическая LOQIO P9 s/n LP9355774 2022г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Датчик 3Sc-RS №1140924 WX0- артефакты на изображении, повреждение многожильного кабеля.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется замена модуля и ремонт многожильного кабеля датчика 3Sc-RS №1140924 WX0 системы ультразвуковой диагностической LOQIO P9 s/n LP9355774 2022г.в.

Директор



Г.В. Егоров



ООО «К-спейс»

Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,

р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBYY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № 203

«20» мая 2025 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"


Аппарат: Комплект ультразвуковой системы LOQIO e R8 s/n 6069893WXO 2021г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Датчик 3Sc-RS cardiac Probe № 1006704 WX9-
артефакты на изображении, повреждение многожильного кабеля.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется замена модуля и ремонт многожильного кабеля датчика 3Sc-RS cardiac
Probe № 1006704 WX9 ультразвуковой системы LOQIO e R8

Директор



Г.В. Егоров



ООО «К-спейс»

Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.

220005, г. Минск, ул. Смоляčkова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ №513

«15» сентября 2025г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»


Аппарат: Комплект ультразвуковой системы LOQIO e R8 s/n6069897 WХО 2021г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Неисправна кнопка включения.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется ремонт с заменой кнопки включения комплекта ультразвуковой системы LOQIO e R8 s/n6069897 WХО 2021г.в.

Директор



Г.В. Егоров