

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь
223028, Минская обл. Минский р-н,
Ждановичский с/с, 81/5

12.10.2026 г.

АКТ ДЕФЕКТОВКИ.

Заключение составлено инженером Муравским М.В. по результатам осмотра и диагностики анализатора иммунохемилюминесцентного PATHFAST зав. №1605D2708 производства LSI Chemical Medience Corporation (Япония), находящийся в эксплуатации с 2018 года по договору П 663/17 от 22.12.17 г. *ЛИЗВ 1501350128*

В процессе осмотра и диагностики установлено, что возникшая ошибка P0200 (barcode read error) это результат механического износа (разрыва) гибкого кабеля (шлейфа) блока управления координатой PMZ. Для устранения данной неисправности необходимо заменить этот гибкий кабель.

Указанный гибкий кабель – имеет название на латинице в каталоге производителя как PATHFAST D_H59_PMTZ2 Highly bendable cable / Pathfast гибкий кабель H59 (артикул для заказа 30323), как указано производителем.

Менеджер по продажам



[Signature] Жулего Н.Ю.

Инженер

[Signature] Муравский М.В.

Инженер по мед. оборудованию

[Signature] В.А. Соловьев