ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 29.01.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ «Брестская центральная поликлиника»

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеоколоноскопа PENTAX EC34-i10L A110056

Обследованием установлено:
Сломана базовая пластина. Негерметична оболочка. Нет сопла.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Базовая пластина	1
2	Оболочка изгибаемой части	1
3	Сопло вода/воздух	1

Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания дого
В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замен
дополнительных запасных частей.
В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденн
строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его иска
даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители Пр

УЗ «Брестская центральная поликлиника» ООО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Экстрамед» г. МИНСК РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ