Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220114, г. Минск, ул. Кнорина, д.1, к.3, пом.43
BY83 BELB 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК BELBBY2X
тел.+375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"30" сентября 2026 г.

Место составления: Минский городской клинический онкологический центр
220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил:
Шымко А.В, Частное Предприятие «Софтклимат»
(Ф.И.О., должность, место работы)

произведен осмотр: Внутренний блок VRF системы General Climate 2 этаж, РЛО4.
(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный контейнер отходов, улица номер и др.)

и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Неисправен вентилятор внутреннего блока	Ошибка L1 не дисплее внутреннего блока	Замена или ремонт вентилятора внутреннего блока	General Climate GN-G56/GAN1	1

Заключение: Неисправен вентилятор внутреннего блока General Climate GN-G56/GAN1.

Директор _____ (подпись) Шымко А.В

Заказчик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220114, г. Минск, ул. Кнорина, д.1, к.3, пом.43
BY83 BELB 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК BELBBY2X
тел.+375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"02" октября 2026 г.

Место составления: Минский городской клинический онкологический центр
220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил:
Шымко А.В, Частное Предприятие «Софтклимат»
(Ф.И.О., должность, место работы)

произведен осмотр: Сплит-система климатическая Daikin Siesta потолочная Инв.01636557.
(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный контейнер отходов, улица номер и др.)

и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Утечка фреона	Отсутствует охлаждение	Опрессовка системы, обнаружение утечки, заправка фреоном R410.	Daikin Siesta	1

Заключение: Холодильный контур сплит-ситемы Daikin негерметична. Требуется произвести обнаружение и устранение утечки фреона. Также произвести последующую заправку.

Директор _____ (подпись) Шымко А.В

Заказчик Нач. охраны _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220114, г. Минск, ул. Кнорина, д.1, к.3, пом.43
BY83 BELB 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК BELBBY2X
тел.+375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"02" октября 2026 г.

Место составления: Минский городской клинический онкологический центр
220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил:
Шымко А.В, Частное Предприятие «Софтклимат»
(Ф.И.О., должность, место работы)

произведен осмотр: Кондиционер Dalkin FUQ 125C.
(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный контейнер отходов, улица номер и др.)

и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Утечка фреона	Ошибка E4 на настенном пульте.	Опрессовка системы, обнаружение утечки, заправка фреоном R410.	Daikin FUQ 125C	1

Заключение: Холодильный контур сплит-ситемы Daikin негерметична. Требуется произвести обнаружение и устранение утечки фреона. Также произвести последующую заправку.

Директор _____ (подпись) Шымко А.В

Заказчик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)