ТРАДИНТЕК СЕРВИС

ОТЧЕТ	
Дата:	*27.04.2026*
Контракт / Договор	*145С/26 от 24.04.26*
Учреждение	*Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», пр.Независимости, 64, г.Минск, 220013*
Оборудование	*Томограф компьютерный «Optima CT660», GE Healthcare*
Серийный номер	*333249HM1*
Состояние оборудования перед началом работ:	*Ошибки записи DICOM снимков на диски CD и DVD на консоли оператора.*
☐ **Неисправное**	
☒ **Работоспособное**	

Выполненная работа

Периодическое техническое обслуживание (Процедура А).
В ходе работы выявлены следующие дефектные части:
- датчик соударения гентри;
- привод DVD.
Персоналу необходимо следить за положением пациента при наклоне гентри во время сканирования по причине неисправности датчика соударения гентри.
Необходима замена дефектных частей. Также в лог-файле ошибок присутствуют сообщения о сбоях в работе коллиматора (ошибки: Filter A Failed to Home), есть ошибки по включению лазеров центрации пациента. Необходимо проведение диагностики, которая будет выполнена после согласования с Заказчиком.

Установленные запчасти

№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-

Необходимые запчасти

№ п/п	Описание детали	Кол-во
1.	*Датчик соударения гентри задний, Rear Patient Sensor FRU Collector Gantry Cj*	*1*
2.	*DVD-привод*	*1*

Состояние оборудования после окончания работ:	***Комментарии:*** Необходима замена дефектных частей и проведение диагностики.
☐ **Неисправное**	
☒ **Работоспособное**	

Работа выполнена		**Работа принята**	
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	*Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела* *Гришан О.Г., инженер 1-й категории*	**ФИО, ДОЛЖНОСТЬ**	инж. Гришко ПВ
ПОДПИСЬ		**ПОДПИСЬ**	

** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):*

– неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);

– работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг «Традинтек сервис»
220004, Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 518 В, 518 Г, 518 Д.
Тел. + 375 17 200 03 09. Факс. +375 17 200 03 11
E-mail: admin@tradintekservice.com