


СОГЛАСОВАНО

« _____ » 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ГП «ЖКХ
Первомайского района г.Минска»

 И.С.Елагин
« _____ » 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обмерно - обследовательских работ

1. Наименование и месторасположение объекта: ул. Я.Коласа, д. 50, корп.3, кв.37 (плита перекрытия в жилой комнате)
2. Заказчик: Государственное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»
3. Источник финансирования: местный бюджет
4. Цель выполняемых работ: получение технического заключения и рекомендаций по устранению дефектов боковой стены входной группы
5. Виды выполняемых работ

Обмеры	Да/нет	Обследование	Да/нет
		Строительные конструкции	
Фундаменты(шурфы)		Фундаменты	
Планы здания (поэтажные)		Стены	
Фасады			
Геодезическая съемка фасадов(отклонение от вертикали)			
Поперечные и продольные разрезы			
Планы полов с составом пола			
Схема расположения колонн, столбов, стоек и связей по ним		Полы	
Конструкции колонн и стоек		Колонны, столбы, стойки и связи по ним	
Антресоли, площадки и лестницы		Антресоли, площадки, лестницы	
Схемы расположения подкрановых и тормозных конструкций		Подкрановые и тормозные конструкции	
Подкрановые и тормозные конструкции			
Планово-высотная съемка подкрановых путей			
Схемы расположений конструкций перекрытий		Перекрытия (потолочное перекрытие в жилой комнате кв.37 с вскрытием и черновой заделкой)	да
Схемы расположения несущих конструкций покрытия со связями и прогонами		Несущие конструкции покрытия	
Стропильные и подстропильные конструкции			
Схема расположения ограждающих		Ограждающие конструкции	

конструкций покрытия		покрытия	
План кровли		Кровля	
		Санитано-технические системы:	
Другие конструкции		Отопление, вентиляция	

6. Сведения о наличии исходных данных:

6.1. Проектная документация: нет

6.2. Исполнительная документация: нет

6.3. Результат ранее выполненных обследований: нет

6.4. Результат гидрогеологических изысканий: нет

6.5. Паспорт БРТИ:

7. Разработка технического заключения с рекомендациями по устранению дефектов плиты перекрытия в жилой комнате по адресу: ул. Я. Коласа, д. 50, корп.3, кв.37

8. Сроки и порядок предоставления материалов

9. Перечень отчетных материалов: нет

10. Особые или дополнительные требования: нет

11. Наличие неблагоприятных факторов при проведении работ: нет

12. Год постройки здания (сооружения): 1962 год.

13. Этажность здания: 5.

Техническое задание составил

Вед. инженер ОТО и ТН Тетерукова Е.М.