



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по текущему ремонту пассажирского лифта ПП404С зав. №81814 в УЗ «Минская областная детская клиническая больница» по адресу: Минский район, д.Боровляны, ул.Фрунзенская 19Б/5
Код по ОКРБ 007-2012 № 33.12.15.000

Процедура закупки: запрос ценовых предложений
Источник финансирования: Минский областной бюджет

Перечень потребительских, экономических характеристик на оказание услуг по текущему ремонту пассажирского лифта ПП404С зав. №81814;

Набор работ для определения цены предложения:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём
1.	Оборудование рабочего места	раб. место	1
2.	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1 лифт	1
3.	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1
4.	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1
5.	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3
6.	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного отделения	100 м	0,84
7.	Замена каната ограничителя скорости (ОС)	100 м	0,26
8.	Замена подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	1 подшипник	2
9.	Замена магнитного пускателя	1 пускатель	3
10.	Замена конечного выключателя	1 выключатель	11
11.	Замена кнопочного аппарата	1 аппарат	6
12.	Установка платы ПУТ	1 плата	1
13.	Установка платы ПУ-3	1 плата	1
14.	Установка электродвигателя главного привода массой до 0,5т	1 электродвигатель	1
15.	Сборка тормозного устройства	1 тормозное уст-во	1
16.	Замена тормозной полумуфты	1 полумуфта	1

