

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,

220119, Минск,

Республика Беларусь

тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68

факс: (017) 281 25 69

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

10 сентября 2026 г.

Наименование учреждения здравоохранения:

«Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь
а. г. Ждановичи

Тип оборудования:

Светильник операционный Polaris 600 инв. №: 01378362 (S/N: ASKE - 0321)

Обследованием установлено следующее:

В ходе проведения технического обслуживания была выявлена неисправность
блока питания светильника (S/N: 001610).

ВЫВОДЫ:

Рекомендуется замена блока питания операционного светильника Polaris 600
(кат. номер G 36402) 1 – шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Инженер-механик



Воропай С.С.

инженер ООО "Белмедсервис" И.В. Р

+