

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 20 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение Могилевское областное управление МЧС РБ

АДРЕС: г. Бобруйск (ПАСЧ 51)


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

В ходе диагностики было выявлено:

Ворота 1 - требуется ремонт калитки, ТО ворот;
Ворота 2 - требуется закрепить цепной редуктор,
уложить трос, ТО ворот;

Материалы:

Работы: Согласно вышеперечисленного требуется провести
ремонт 2х ворот.



Составил ООО Техноград-Сервис В.В. Жаунов

Представитель заказчика:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 20 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Череховское Кошелевское благочиние МЧС РБ

АДРЕС: г. Бодруйск, ул. Гагарина 46 (ПАСЧ БЗ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

В ходе диагностики было выявлено:

Ворота 1 - регулировка пружин, установка отбойников (амортизаторов) длинных 1 пара, ТО ворот;

Ворота 2 - замена вставки в левой пружине, ТО ворот;

Ворота 3 - замена вставки в левой пружине, установка

Материалы: отбойников (амортизаторов) длинных 1 пара, ТО ворот;

Ворота 4 - заменить подшипники в правом кронштейне, закрепить цепное редуктор, ТО ворот;

Ворота 5 - ТО ворот;

Работы: Согласно вышеперечисленного требуется провести ремонт 5ти ворот.



Составил ООО "Техноград-Сервис" В.В. Золулов

Представитель заказчика: _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 20 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение Мотилевское областное управление

АДРЕС: г. Кировск, ул. Гагарина 93/Б.70 (ПАСЧ 51)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

Входе диагностики было выявлено:

Ворота 1 - ТО ворот провести;


Ворота 2 и 3 - замена нижних роликов в секторе, ТО ворот;

Ворота 4 - замена барабанов 1 пара, замена левая

Материалы: Бокового уплотнителя, установка отбойников (амортизаторов) нижних 1 пара, ТО ворот;

Ворота 5 - Фрезерка врезают калитку, ТО ворот;

Работы: Согласно вышеперечисленного фрезерка провести ремонт 5ти ворот.



Составил ООО Техноград - Сервис В.В. Засуров

Представитель заказчика: _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 01 10 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение "Машинное станционное управление МЧС РБ"

АДРЕС: ПАСЧ 51 Машинного РОЧС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

В ходе диагностики выявлено: из-за износа получилась кружка, сломан редуктор, ролики. Требуется замена кружки в сборе, замена целого редуктора, ролика боковой цепи, замена 4х роликов, ТО ворот.

Материалы:

Работы: Требуется произвести замену вышеперечисленных материалов.

Составил ООО "Техноград-Сервис" А.Н. Утробин

Представитель заказчика:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 18 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Чрезвычайное Минское областное управление МЧС РБ

АДРЕС: г. Минск, ул. Золотая Победы 5 (ПАСЧ 2)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						


В ходе диагностики ворот обнаружено:
 Требуется замена нижней панели в баре - 1 шт;
 замена 2х пружин, подшипника - 4 шт, замена роликов - 8 шт, замена троса - 16 шт, ГО ворот.
 с собой ЛЕСА (вагона)

Материалы: _____

Работы: Вместо вышеперечисленного требуется провести ремонт 1х ворот.

Составил ООО Техноград - Сервис А.И. Гриневич

Представитель заказчика: _____



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 18 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение "Мошлевское областное управление МЧС РБ"

АДРЕС: г. Мошелев, пер. Пожарный 6 (ПАСЧ 54)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

В ходе диагностики ворот 10618502005464 было выявлено:
 Требуется замена нижней панели в сборе, замена роликов-
 чист, замена кассетной цепи - 2 шт, кронштейн до-
 ковкой - 2 шт, замена роликодержателя (кассеты) чист,
 замена 2х нижних роликов, ТО ворот.

Материалы:

Работы: Согласно вышеперечисленного Требуется провести
ремонт 2х ворот.

Составил

ООО "Техноград - Сервис" А.И. Ириколов



Представитель заказчика:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен 18 08 2026 года.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение Могилевское областное управление МЧС РБ

АДРЕС: г. Могилёв, Минское шоссе д/д (ПАСЧ 55)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	S/N	РАЗМЕР	ТИП ПОДЪЕМА	ЦВЕТ	КАЛИТКА	ЭЛЕКТРОПРИВОД
Платный ремонт			Бесплатный ремонт			
Механические повреждения			Некачественный монтаж			
Неправильная эксплуатация			Брак комплектации			
Износ комплектации			Износ комплектации			
Некачественный монтаж						

В ходе диагностики ворот обнаружено:
 Требуется замена РЧП, замена межсектор и промежуточных панелей в сборе, замена роликов 16 шт. ТО ворот;

Материалы:

Работы: Согласно вышеперечисленного требуется провести ремонт 1х ворот

Составил ООО Техноград-Сервис А.И. Дригалович

Представитель заказчика:

