

АКТ дефектации № 1
(не требует проведения в учете)

21 сентября 2026 г.

ООО "Сэйлз Модерн групп", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице начальника подразделения по ремонту профессионального оборудования Киселева А. В., действующего на основании доверенности № 07/2026 от 05.01.2026 г., с одной стороны и Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____,

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины BD 43/25 с заводским номером 015066 и определен предварительный перечень работ для выполнения и запасных частей для замены:

Предварительный перечень работ для выполнения ремонта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Выезд инженера по г. Минск	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
2	46.ПТ. Замена стяжек	шт	1	14,85	14,85	20%	2,97	17,82
3	103.ПТ. Замена АКБ, без прогона, емкостью до 120 Ач	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
Итого:					104,85		20,97	125,82

Предварительный перечень необходимых материалов (запчастей):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-80 (12V-90AH/C5)	шт	2	900,00	1 800,00	20%	360,00	2 160,00
2	6.273-207.0 Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	шт	1	507,84	507,84	20%	101,57	609,41
Итого:					2 307,84		461,57	2 769,41
Всего стоимость по Акту							482,54	2 895,23

Всего с НДС: Две тысячи восемьсот девяносто пять рублей 23 копейки

В т.ч. НДС: Четыреста восемьдесят два рубля 54 копейки

Срок выполнения ремонта - 60 дней от даты получения подписанного акта дефектации.

Выявлено: Плохое качество уборки, короткое время работы аппарата.

Причина: Износ всасывающих стяжек, критическое снижение емкости АКБ.

Требуется замена запасных частей.

Настоящий Акт не является окончательным, отражает предварительное состояние оборудования до момента проведения полной диагностики в процессе ремонта. Формирование полного перечня работ и запасных частей, необходимых для полной работоспособности оборудования, возможны только после проведения вышеуказанного ремонта.

По окончании работ стороны подписывают Акт выполненных работ, на основании которого осуществляется окончательная оплата.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписан уполномоченными представителями сторон.

Дефектацию произвел: _____ Инженер по ремонту профессионального оборудования
Холецкий К. А. _____ ФИО, должность исполнителя

Исполнитель:

ООО "Сэйлз Модерн групп", УНП 192425711,
220125, г.Минск, пр-т Независимости, д.177,
пом.71, 4-я секция, 3 этаж, тел.: +375 (17)
2342342, р/с BY95ALFA30122691650010270000
в банке ЗАО "Альфа Банк" БИК ALFABY2X,
Минск, ул. Сурганова, 43-47

Начальник подразделения по ремонту
профессионального оборудования

/Киселев А. В./

Инженер по ЭИРО

Толстеев В.П.

АКТ дефектации № 2

(не требует проведения в учете)

21 сентября 2026 г.

ООО "Сэйлз Модерн групп", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице начальника подразделения по ремонту профессионального оборудования Киселева А. В., действующего на основании доверенности № 07/2026 от 05.01.2026 г., с одной стороны и Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____,

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем проведена комплексная проверка оборудования поломоочной машины BD 50/50 с заводским номером 018100 и определен предварительный перечень работ для выполнения и запасных частей для замены:

Предварительный перечень работ для выполнения ремонта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Выезд инженера по г. Минск	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
2	46. ПТ. Замена стяжек	шт	1	14,85	14,85	20%	2,97	17,82
3	103. ПТ. Замена АКБ, без прогона, емкостью до 120 Ач	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
Итого:					104,85		20,97	125,82

Предварительный перечень необходимых материалов (запчастей):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	6.273-207.0 Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	шт	1	507,84	507,84	20%	101,57	609,41
2	Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-100A (12V-113AH/C5)	шт	2	1 101,07	2 202,14	20%	440,43	2 642,57
3	9.763-700.0 защитный фартук	шт	1	97,62	97,62	20%	19,52	117,14
Итого:					2 807,6		561,52	3 369,12
Всего стоимость по Акту							582,49	3 494,94

Всего с НДС: Три тысячи четыреста девяносто четыре рубля 94 копейки
В т.ч. НДС: Пятьсот восемьдесят два рубля 49 копеек

Срок выполнения ремонта - 60 дней от даты получения подписанного акта дефектации.

Выявлено: Плохое качество уборки, короткое время работы аппарата.

Причина: Износ всасывающих стяжек, критическое снижение емкости АКБ, механическое разрушение фартука.

Требуется замена запасных частей.

Настоящий Акт не является окончательным, отражает предварительное состояние оборудования до момента проведения полной диагностики в процессе ремонта. Формирование полного перечня работ и запасных частей, необходимых для полной работоспособности оборудования, возможны только после проведения вышеуказанного ремонта.

По окончании работ стороны подписывают Акт выполненных работ, на основании которого осуществляется окончательная оплата.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписан уполномоченными представителями сторон.

Дефектацию произвел:

Инженер по ремонту профессионального оборудования
Холецкий К. А.

ФИО, должность исполнителя

Исполнитель:

ООО "Сэйлз Модерн групп", УНП 192425711,
220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177,
пом. 71, 4-я секция, 3 этаж, тел.: +375 (17)
2342342, р/с BY95ALFA30122691650010270000
в банке ЗАО "Альфа-Банк" БИК ALFABY2X,
Минск, ул. Сурганова, 43-47

Начальник подразделения по ремонту
профессионального оборудования

Киселев А. В. /

Инженер по РПО

Торжеев В.Р.

АКТ дефектации № 3
(не требует проведения в учете)

21 сентября 2026 г.

ООО "Сэйлз Модерн групп", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице начальника подразделения по ремонту профессионального оборудования Киселева А. В., действующего на основании доверенности № 07/2026 от 05.01.2026 г., с одной стороны и Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____,

_____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем проведена комплексная проверка оборудования поломочной машины BD 50/50 без заводского номера и определен предварительный перечень работ для выполнения и запасных частей для замены:

Предварительный перечень работ для выполнения ремонта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Выезд инженера по г. Минск	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
2	46.ПТ. Замена стяжек	шт	1	14,85	14,85	20%	2,97	17,82
3	103.ПТ. Замена АКБ, без прогона, емкостью до 120 Ач	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
Итого:					104,85		20,97	125,82

Предварительный перечень необходимых материалов (запчастей):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	6.273-207.0 Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	шт	1	507,84	507,84	20%	101,57	609,41
2	Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-100A (12V-113AH/C5)	шт	2	1 101,07	2 202,14	20%	440,43	2 642,57
Итого:					2 709,98		542,00	3 251,98
Всего стоимость по Акту							562,97	3 377,80

Всего с НДС: Три тысячи триста семьдесят семь рублей 80 копеек

В т.ч. НДС: Пятьсот шестьдесят два рубля 97 копеек

Срок выполнения ремонта - 60 дней от даты получения подписанного акта дефектации.

Выявлено: Плохое качество уборки, короткое время работы аппарата.

Причина: Износ всасывающих стяжек, критическое снижение емкости АКБ.

Требуется замена запасных частей.

Настоящий Акт не является окончательным, отражает предварительное состояние оборудования до момента проведения полной диагностики в процессе ремонта. Формирование полного перечня работ и запасных частей, необходимых для полной работоспособности оборудования, возможны только после проведения вышеуказанного ремонта.

По окончании работ стороны подписывают Акт выполненных работ, на основании которого осуществляется окончательная оплата.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписан уполномоченными представителями сторон.

Дефектацию произвел:

Инженер по ремонту профессионального оборудования
Холецкий К. А.

ФИО, должность исполнителя

Исполнитель:

ООО "Сэйлз Модерн групп", УНП 192425711,
220125, г.Минск, пр-т Независимости, д.177,
пом.71, 4-я секция, 3 этаж, тел.: +375 (17)
2342342, р/с BY95ALFA30122691650010270000
в банке ЗАО "Альфа-Банк" БИК ALFABY2X,
Минск, ул. Сурганова, 43-47

Начальник подразделения по ремонту
профессионального оборудования

/Киселев А. В./

Инженер по ремонту
Холецкий К. А.
1. Торгеев В. Ф.

АКТ дефектации № 4

(не требует проведения в учете)

21 сентября 2026 г.

ООО "Сэйлз Модерн групп", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице начальника подразделения по ремонту профессионального оборудования Киселева А. В., действующего на основании доверенности № 07/2026 от 05.01.2026 г., с одной стороны и Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем проведена комплексная проверка оборудования поломоочной машины BD 50/50 с заводским номером 018199 и определен предварительный перечень работ для выполнения и запасных частей для замены:

Предварительный перечень работ для выполнения ремонта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Выезд инженера по г. Минск	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
2	46.ПТ. Замена стяжек	шт	1	14,85	14,85	20%	2,97	17,82
3	103.ПТ. Замена АКБ, без прогона, емкостью до 120 Ач	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
4	66.ПТ. Замена щетки роликовой/дисковой	шт	1	3,60	3,60	20%	0,72	4,32
Итого:					108,45		21,69	130,14

Предварительный перечень необходимых материалов (запчастей):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	6.273-207.0 Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	шт	1	507,84	507,84	20%	101,57	609,41
2	Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-100A (12V-113AH/C5)	шт	2	1 101,07	2 202,14	20%	440,43	2 642,57
3	4.905-026.0 щетка дисковая красная D 51 (шт)	шт	1	565,00	565,00	20%	113,00	678,00
Итого:					3 274,98		655,00	3 929,98
Всего стоимость по Акту							676,69	4 060,12

Всего с НДС: Четыре тысячи шестьдесят рублей 12 копеек

В т.ч. НДС: Шестьсот семьдесят шесть рублей 69 копеек

Срок выполнения ремонта - 60 дней от даты получения подписанного акта дефектации.

Выявлено: Плохое качество уборки, короткое время работы аппарата.

Причина: Износ всасывающих стяжек, дисковой щетки, критическое снижение емкости АКБ.

Требуется замена запасных частей.

Настоящий Акт не является окончательным, отражает предварительное состояние оборудования до момента проведения полной диагностики в процессе ремонта. Формирование полного перечня работ и запасных частей, необходимых для полной работоспособности оборудования, возможны только после проведения вышеуказанного ремонта.

По окончании работ стороны подписывают Акт выполненных работ, на основании которого осуществляется окончательная оплата.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписан уполномоченными представителями сторон.

Дефектацию произвел: _____ Инженер по ремонту профессионального оборудования
Холецкий К. А. _____ ФИО, должность исполнителя

Исполнитель:

ООО "Сэйлз Модерн групп", УНП 192425711,
220125, г.Минск, пр-т Независимости, д.177,
пом.71, 4-я секция, 3 этаж, тел.: +375 (17)
2342342, р/с BY95ALFA30122691650010270000
в банке ЗАО "Альфа Банк" БИК ALFABY2X,
Минск, ул. Сурганова 43-47

Начальник подразделения по ремонту
профессионального оборудования

/Киселев А. В./

Ильинский А.В.

Торжеев В.В.

Торжеев В.В.

АКТ дефектации № 5
(не требует проведения в учете)

21 сентября 2026 г.

ООО "Сэйлз Модерн групп", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице начальника подразделения по ремонту профессионального оборудования Киселева А. В., действующего на основании доверенности № 07/2026 от 05.01.2026 г., с одной стороны и Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем проведена комплексная проверка оборудования поломоочной машины BD 43/25 с заводским номером 014368 и определен предварительный перечень работ для выполнения и запасных частей для замены:

Предварительный перечень работ для выполнения ремонта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Выезд инженера по г. Минску	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
2	46.ПТ. Замена стяжек	шт	1	14,85	14,85	20%	2,97	17,82
3	103.ПТ. Замена АКБ, без прогона, емкостью до 120 Ач	шт	1	45,00	45,00	20%	9,00	54,00
4	66.ПТ. Замена щетки роликовой/дисковой	шт	1	3,60	3,60	20%	0,72	4,32
Итого:					108,45		21,69	130,14

Предварительный перечень необходимых материалов (запчастей):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена ед., руб., коп	Ст-сть, руб., коп	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб., коп	Всего с НДС, руб., коп
1	Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-80 (12V-90AH/C5)	шт	2	900,00	1 800,00	20%	360,00	2 160,00
2	6.273-207.0 Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	шт	1	507,84	507,84	20%	101,57	609,41
3	4.905-022.0 Дисковая щетка D43	шт	1	415,10	415,10	20%	83,02	498,12
Итого:					2 722,94		544,59	3 267,53
Всего стоимость по Акту							566,28	3 397,67

Всего с НДС: Три тысячи триста девяносто семь рублей 67 копеек
В т.ч. НДС: Пятьсот шестьдесят шесть рублей 28 копеек

Срок выполнения ремонта - 60 дней от даты получения подписанного акта дефектации.

Выявлено: Плохое качество уборки, короткое время работы аппарата.

Причина: Износ всасывающих стяжек, дисковой щетки, критическое снижение емкости АКБ.

Требуется замена запасных частей.

Рекомендация: Заменить зарядное устройство.

Настоящий Акт не является окончательным, отражает предварительное состояние оборудования до момента проведения полной диагностики в процессе ремонта. Формирование полного перечня работ и запасных частей, необходимых для полной работоспособности оборудования, возможны только после проведения вышеуказанного ремонта.

По окончании работ стороны подписывают Акт выполненных работ, на основании которого осуществляется окончательная оплата.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписан уполномоченными представителями сторон.

Дефектацию произвел:

Инженер по ремонту профессионального оборудования
Холецкий К. А.

ФИО, должность исполнителя

Исполнитель:

ООО "Сэйлз Модерн групп", УНП 192425711,
220125, г.Минск, пр-т Независимости, д.177,
пом.71, 4-я секция, 3 этаж, тел.: +375 (17)
2342342, р/с BY95ALFA30122691650010270000
в банке ЗАО "Альфа-Банк" БИК ALFABY2X,
Минск, ул. Сурганова, 43-47

Начальник подразделения по ремонту
профессионального оборудования

Киселев А. В./

Инженер по ремонту
В.И. Холецкий / *Т.А. Тарасов* ВР.1