ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 22.09.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеоколоноскопа FUJINON EC-530LP/13C657A134

Обследованием установлено:
Негерметична оболочка изгибаемой части.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.