ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 22.09.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеобронхоскопа FUJINON EB-530H 3B087A112

Обследованием установлено:
Износ изгибаемой части Залом вводимой трубки и биопсийного канала. Износ трубки световода.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Изгибаемая часть в сборе	1
3	Вводимая трубка	1
4	Трубка световода	1
5	Биопсийный канал	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 22.09.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеобронхоскопа FUJINON EB-530S 1B083K392

Обследованием установлено:
Нет изображения.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Вводимая секция эндоскопа в сборе	1
2	Электронная плата управления AFE	1
3	Электронная плата управления MICON	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 20.10.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеобронхоскопа FUJINON EB-530S 5B083K040

Обследованием установлено:
Пропадает изображение.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Вводимая секция эндоскопа в сборе	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.