GROUP
Тел. /факс:
8 (017) 336-23-00/01/02/03
www.asv-trade.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«АСВ Трейд Сервис»

220089, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Железнодорожная, д. 33А, корп. 1, пом. 5
УНП 690658079, ОКПО 302620455000
р/с BY57ALFA30122213960020270000
ЗАО "Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ №904

Система двухдлинноволновая лазерная: модель Versa Pulse Power Suite 80W/100W (s/n 266)

Минск «2» ноября 2026г.

В рамках договора № КТО/115-2026 от 08.05.2026г. с ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента РБ инженер по ремонту и сервисному обслуживанию произвел тестирование и диагностику системы двухдлинноволновой лазерной: модель Versa Pulse Power Suite 80W/100W (s/n 266) и выявил следующее:

инв 0137650

- повреждения и загрязнения на оптических компонентах защитного экрана.

Защитный экран защищает внутренние оптические компоненты лазера от повреждений в результате неисправностей или неправильного использования оптоволоконного устройства подачи энергии. Для безопасной и бесперебойной работы прибора необходимо произвести замену стекол защитного экрана (экранов) системы двухдлинноволновой лазерной: модель Versa Pulse Power Suite 80W/100W (s/n 266).

Инженер, выполнявший тестирование и диагностику:
Инженер по ремонту и сервисному обслуживанию С.В. Кудласевич

Заместитель директора по развитию
СООО «АСВ Трейд Сервис» Н.П. Поболовец

+375(17)336-23-02

Начальник ООПО Пигуда Д.К.