ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"
ул. Карбышева,48/2,
220119, Минск,
Республика Беларусь
тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68
факс:(017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

18.09.2026

Наименование учреждения здравоохранения:
«РНПЦ детской хирургии», г. Минск, пр. Независимости 64, 220013.

Тип оборудования:
Анализатор ABL 800 FLEX , ф. Радиометр, Дания

Серийный номер:
I902-754R0275N0005

Обследованием установлено следующее:

В аппарате выявлена неполадка модуля оксиметрии. Работоспособен частично: не производиться измерения параметров оксиметрии.

ВЫВОД:

Для устранения неисправности необходимо заменить следующие компоненты:

- 902-833 Модуль оксиметрии – 1 шт.
- 903-675 Электронная плата управления модуля оксиметрии – 1шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Инженер-электроник _____ Воропай С. С.

Республика Беларусь, г. Минск "БЕЛМЕД СЕРВИС" Общество с ограниченной ответственностью