ТРАДИНТЕК СЕРВИС

ОТЧЕТ	
Дата:	*27.03.2026*
Контракт / Договор	*64С/26 от 3.03.26*
Учреждение	ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»
Оборудование	UlrichInjekt CT motion XD 8000
Серийный номер	CTM1721569
Состояние оборудования перед началом работ:	
☐ Неисправное	
☒ Работоспособное	

Выполненная работа

Плановое техническое обслуживание согласно договору.
Диагностика выявила низкий уровень заряда АКБ. Ремонт АКБ невозможен, требуется замена АКБ на новые.

Установленные запчасти

№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-

Необходимые запчасти

№ п/п	Описание детали	Кол-во
1	Аккумуляторная батарея	2 шт.

Состояние оборудования после окончания работ:	*Комментарии:*
☐ Неисправное	
☒ Работоспособное	

Работа выполнена		Работа принята	
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	*Кнак Д.А., инженер 1-й категории*	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	зр. дир. к-го ОКБ Тарасов Ю.В.
ПОДПИСЬ		ПОДПИСЬ	

** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):*

– неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);

– работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документаций производителя и ТНПА.

Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг «Традинтек сервис»
220004, Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 518 В, 518 Г, 518 Д.
Тел. + 375 17 200 03 09, Факс. +375 17 200 03 11
E-mail: admin@tradintekservice.com