МЦ-7
АКТ 145
12.06.2026
ОАО «МЗШ»

МЦ-7 «выход из строя ворот»

Составлен комиссией:
Начальник МЦ-7 — Шишпоронок А.Л.
Зам. нач. по техчасти МЦ-7 — Романцов И.В.
Главный механик — Поддубоцкий И.М.

12.06.2026г. при осмотре ворот установленных на площадях МЦ-7 было выявлено:

1. Секционные ворота (компрессорная, малый зал) имеют вмятины и изменения геометрии самих ворот, так же вышедший из строя электропривод.
2. Роллетные ворота (компрессорная, малый зал) имеют вмятины, изменения геометрии, сломанные держатели самих ворот, разъединение секций.
3. Секционные ворота (компрессорная, большой зал) имеют вмятины.
4. Роллетные ворота (компрессорная, большой зал) имеют вмятины.
5. Секционные ворота (РМЦ) имеют вмятины, вышедший из строя электропривод.
6. Роллетные ворота (РМЦ) имеют вмятины, изменения геометрии.
7. Роллетные ворота (РМЦ) имеют вмятины, изменения геометрии, вышедший из строя электропривод.
8. Секционные ворота (Типография, наружные) вышедший из строя электропривод, вмятины.
9. Роллетные ворота (Типография, наружные) имеются вмятины.
10. Роллетные ворота (Типография, внутренние) сломаны крепления, разъединенные секции, вмятины.
11. Роллетные ворота (Типография, внутренние) имеются вмятины.

Начальник МЦ-7 — А.Л. Шишпоронок

Зам. нач. по техчасти МЦ-7 — И.В. Романцов

Главный механик — И.М. Поддубоцкий