ТРАДИНТЕК СЕРВИС

ОТЧЕТ	
Дата	*15.10.2026*
Контракт / Договор	45С/26 17.03.2026
Учреждение	*ГУ Республиканский научно практический центр пульмонологии и фтизиатрии*
Оборудование	*Logiq P9, GE Healthcare*
Серийный номер	*LP9355173*
Состояние оборудования перед началом работ:	
☐ Неисправное	
☒ Работоспособное	

Выполненная работа

Техническое обслуживание с периодическим контролем согласно договору.
Диагностика выявила неисправную буквенную клавиатуру. Требуется ремонт или замена клавиатуры на новую.
Диагностика выявила неисправную аккумуляторную батарею. Требуется ремонт либо замена на новую.
АКБ изъят из корпуса аппарата и передан пользователю.
Диагностика выявила сбой ПО. Требуется переустановка ПО.

Установленные запчасти

№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-

Необходимые запчасти

№ п/п	Описание детали	Кол-во
-	-	-

Состояние оборудования после окончания работ:	*Комментарии:*
☐ Неисправное	
☒ Работоспособное	

Работа выполнена		Работа принята	
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	*Середа Д.А., инженер 2-й категории*	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	Потапенко Ю Материалы
ПОДПИСЬ		ПОДПИСЬ	

** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):*

- *неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);*
- *работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.*

Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг «Традинтек сервис»
220004, Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 518 В, 518 Г, 518 Д.
Тел. + 375 17 200 03 09. Факс +375 17 200 03 11
E-mail: admin@tradintekservice.com