Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Защита здоровья»
Вместе с профессионалами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О техническом состоянии оборудования,
от 14.07.2026года

УЗ «10 ГКБ»
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Герниостеплер диаметр 5 мм № 22011110
(наименование изделия медицинской техники)

Сервисной службой ЧПТУП «Защита Здоровья» было проведено обследование технического состояния герниостеплера №22011110

Герниостеплер диаметр 5 мм некорректно работает. Не фиксируется тяга в исходном положении

Необходимые работы: требуется замена рабочей тяги и замена фиксирующей пружины

Заключение.

Ремонт целесообразен. Ориентировочная стоимость ремонта 2476,94 белорусских рублей, что составит 25-30% от стоимости нового аналогичного герниостеплера.

Директор Душкевич Е.В.

220118, г. Минск, ул.Лынькова 19/2 пом 5
УНН 192702608
р/с: 3012036869005 в отделении № 9 ЗАО «БСБ Банк», код 175 г. Минск, ул. Я. Купалы, 25
т/ф +375 17 369-51-53, 369-51-20, 369-50-11, email: belmtc@mail.ru

Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Защита здоровья»
Вместе с профессионалами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .
О техническом состоянии оборудования,
от 14.07.2026года

УЗ «10 ГКБ»
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Герниостеплер диаметр 5 мм № 22011109
(наименование изделия медицинской техники)

Сервисной службой ЧПТУП «Защита Здоровья» было проведено обследование технического состояния герниостеплера №22011109

Герниостеплер диаметр 5 мм некорректно работает. Не прикручивает клипсы из картриджа
Необходимые работы: требуется замена поворотного механизма

Заключение.

Ремонт целесообразен. Ориентировочная стоимость ремонта 2905,20 белорусских рублей, что составит 30-35% от стоимости нового аналогичного герниостеплера.

Директор Душкевич Е.В.

220118, г. Минск, ул.Лынькова 19/2 пом 5
УНН 192702608
р/с: 3012036869005 в отделении № 9 ЗАО «БСБ Банк», код 175 г. Минск, ул. Я. Купалы, 25
т/ф +375 17 369-51-53, 369-51-20, 369-50-11, email: belmtc@mail.ru