

8. В зоне производства работ обеспечить покраску люков смотровых колодцев (в зеленый цвет - на зеленой зоне, в серый цвет - на тротуарах, дорогах, проездах).
9. Работы на канализационных сетях (колодцах) выполнять по согласованию с владельцем/ми и/или эксплуатирующей инженерные коммуникации организацией.
10. При составлении проекта канализации экземпляр чертежей, исполнительную съемку к/сетей, сооружений и узла присоединения передать в производство «Минскочиствод».
11. При необходимости установить унифицированные знаки для определения мест расположения смотровых колодцев.
12. При необходимости вызвать представителей района по эксплуатации канализационных сетей № 3 производства "Минскочиствод" для осуществления технической приемки, предоставить проектную и исполнительно-техническую документацию по объекту.

Главный энергетик-начальник ОГЭ,
и.о.первого заместителя директора -
главного инженера



Н.Ж. Карпеко