


ОТЧЕТ				
Дата:	15.06.2026			
Контракт / Договор	65С/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента РБ, район аг. Ждановичи, 81/5, Минская обл., Минский р-н., Ждановичский с/с, 223028			
Оборудование	Томограф рентгеновский компьютерный «Revolution CT», GE Healthcare			
Серийный номер	REV VX1700068CN <i>инв. № 01376538</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:	☐ Неисправное ☒ Работоспособное			
Выполненная работа				
Периодическое техническое обслуживание (Процедура В). Смазка подшипника гентри: - Смазка IsoFlex Topas NCA52. В ходе работы выявлены ошибки SMART SSD-дисков (OS/DATA) консоли управления компьютерного томографа. Для предотвращения сбоев в работе необходима замена данных дисков.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1.	SSD-диск 2.5", 512GB, SATA			2
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное ☒ Работоспособное	Для предотвращения сбоев в работе необходима замена дисков.			
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела	ФИО, должность	<i>Скляр О.В. р-инженер (стажер)</i>	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

Нач. Отдела  *А.В. Скляр*