



ОТЧЕТ				
Дата:	30.04.2026			
Контракт / Договор	65C/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Vivid iq			
Серийный номер	630747WX0 <i>инв 013 77268</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:	Не проходит тест на эндоскопическом датчике			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Датчик выдаёт утечку по токам утечки на датчике 6VT-D(s/n:KN100120). Ремонт датчика невозможен. Требуется замена датчика на новый. Работа на данном датчике запрещена. Возможно повреждение внутренних органов пациентов.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Датчик 6VT-D			1 шт.
-	-			-
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Княк Д.А., инженер 1-й категории	ФИО, должность	<i>Качаевский ООМО</i> <i>Марчук Р.К.</i>	
подпись	<i>[Signature]</i>	подпись	<i>[Signature]</i>	

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- **неисправная медицинская техника** — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- **работоспособность медицинской техники** — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.