

РЕНЕКС РТ

e-mail: renex-rt@yandex.ru www.renex-rt.by
т. +375 17 277-31-52, моб. тел. +375 29 752-07-87

официальный дистрибьютор: SARSTEDT AG&Co.KG; Baholzer Endoscopy GmbH; Primax-Berlin GmbH; Aptaca S.p.A.;
Promised Hangzhou Meditech Co. LTD; Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd., Mahe medical GmbH

Дефектный акт № 1805-1 от 18.05.2026г.

Для УЗ «МГКОЦ»

Представители ЧТСУП «Ренекс РТ» электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования Стасюлевич А.П., прошедший профессиональное обучение у производителя Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. согласно Свидетельства от 15.11.18, произвел обследование на предмет работоспособности Оборудования дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт
1	Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash	1

После обследования моечно-дезинфицирующей машины были обнаружены неисправности, в следствие чего следующие детали необходимы к замене:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Количество
1	Замены крышки корпуса раковины	н/п	1
2	Использованы материалы: крышка корпуса раковины	Шт.	1
3	Замена петли крепления крышки к корпусу	н/п	1
4	Использованы материалы: петля крепления крышки к корпусу	Шт.	3

Срок выполнения работ, оказания услуг – согласно КП.

Представитель ЧТСУП «Ренекс РТ»




Инженер Стасюлевич А.П.



Директор Товмасын Н.В.

18. 05. 2026

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ
И ОБОРУДОВАНИЮ
АНДРЕЙЧИК К.И.



РЕНЕКС РТ

e-mail: renex-rt@yandex.ru www.renex-rt.by
т. +375 17 277-31-52, моб. тел. +375 29 752-07-87

официальный дистрибьютор: SARSTEDT AG&Co.KG; Bahlzer Endoscopy GmbH; Primax-Berlin GmbH; Aptaca S.p.A.;
Promisemed Hangzhou Meditech Co. LTD; Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.; Mahe medical GmbH

Дефектный акт № 2606-1 от 26.06.2026г.

Для УЗ «МГКОЦ»

Представители ЧТСУП «Ренекс РТ» электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования Стасюлевич А.П., прошедший профессиональное обучение у производителя Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. согласно Свидетельства от 15.11.18, произвел обследование на предмет работоспособности Оборудования дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт
1	Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash	1

После обследования моечно-дезинфицирующей машины были обнаружены неисправности, в следствие чего следующие детали необходимы к замене:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Количество
1	Замена двигателя 50 Гц	н/п	1
2	Использованы материалы: двигатель 50 Гц	Шт.	1
3	Замена трубки подачи химии	н/п	2
4	Использованы материалы: Трубка подачи химии	П. м.	2

Срок выполнения работ, оказания услуг – согласно КП.

Представитель ЧТСУП «Ренекс РТ»

Инженер  Стасюлевич А.П.

Директор  Товмасын Н.В.

26.06.2026

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ
И ОБОРУДОВАНИЮ
АНДРЕЙЧИК К.И.

РБ г. Минск, ул. Железнодорожная 27/В
УНН 190783155 ОКПО 377080475000

BY60PJCB30120715931000000933
БИК PJCBVY2X
ОАО "Приорбанк"

Акт дефектации

15.06.2026

Я, Герасимович Д.С, инженер по медицинскому оборудованию ООО «Вестгарант», при диагностике неисправности медицинской техники (ультразвукового деструктор-аспиратора Cusa Excel), находящегося в эксплуатации в Учреждении здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», составил настоящий акт о том, что в оборудовании были выявленные следующие дефекты:

Наименования оборудования, серийный номер	Выявленные дефекты
Ультразвуковой деструктор-аспиратор Cusa Excel с/н	При включении аппарата на панели управление срабатывает сигнал тревоги «Неисправность наконечника фрагментатора». Аппарат не выходит в рабочий режим

Неисправные комплектующие:


Наименования	Кол-во
Ультразвуковой хирургический фрагментатор с частотой колебаний 23 кГц для деструктора-аспиратора Cusa Excel	1

Оборудование неисправно. Для восстановления работоспособности оборудования необходим комплекс ремонтных работ.

Представитель

ООО «Вестгарант», г. Минск

инженер Герасимович Д.С.



16. 06. 2026

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ
И ОБОРУДОВАНИЮ
АНДРЕЙЧИК К.И.

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Актуаль-Сервіс»
(ТАА «Актуаль-Сервіс»)
220012, г. Мінск, пр-т Незавісінасці 95/1, 3-й
паверх, п.3
р/р BY40 UNBS 3012 0132 3300 3000 1933 в
РКЦ №1 ЗАТ«БСБ Банк»
код UNBSBY2X, УНП 191007992, ОКПО
378010025000

Общество с ограниченной ответственностью
«Актуаль-Сервис»
(ООО «Актуаль-Сервис»)
22012, г. Минск, пр-т Независимости 95/1, 3-й этаж,
ком.3
р/с BY40 UNBS 3012 0132 3300 3000 1933
в РКЦ №1 ЗАО«БСБ Банк»
код UNBSBY2X, УНП 191007992, ОКПО
378010025000

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Настоящий акт составлен о том, что в результате обследования оборудования: ис-
точника бесперебойного питания 1 шт. Eners MP RT sn 110311291727691500008
с блоком аккумуляторов установленного на объекте Заказчика установлено, что вы-
шли из строя аккумуляторные батареи по причине выработки своего ресурса (нужна
замена).


укрупненный перечень видов ремонтных работ *

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Кол-во акб	Примечание
1.	Замена аккумуляторных бата- рей в ИБП	1 шт.	20 шт	12V 9 Ah срок службы 10 лет

Ориентировочная стоимость составит 1800,00 рублей без НДС

Гарантия 12 месяцев.

Директор _____



Кондратьев Р.В.



Общество с ограниченной
ответственностью «БЕЛКИТМЕД»

220007, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Левкова, 43, офис 506
Тел.: +375 44 733 30 99 Vel.
Тел./Факс: +375 17 336 23 34
E-mail: info@belkitmed.by
belkitmed.by

Заказчик: УЗ «Минский городской клинический
онкологический центр»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 0505 от 25.05.2026
К договору № 0505 от 18.05.2026

Настоящий акт составлен о том, что представитель ООО «БЕЛКИТМЕД», инженер Терешкевич К.В. с одной стороны и представитель УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» _____ с другой стороны, провели обследование:

Кровать больничная NEXO с матрасом, S/N: LR1502-01170; LR1502-01101; LR1502-01125; LR1502-01131; LR1502-01079; LR1502-01129; LR1502-01082; LR1502-011313; LR1502-01331

В ходе обследования выявлено следующее:

Не работают от аккумуляторной батареи.

В связи с вышеизложенным требуется следующее:

Замена аккумуляторных батарей.

Представитель
ООО «БЕЛКИТМЕД»



Представитель
УЗ «Минский городской
клинический онкологический центр»

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ
И ОБОРУДОВАНИЮ
АНДРЕЙЧИК К.И.



ООО «БЕЛКИТМЕД» УНП: 193 278 744, IBAN: BY54 ALFA 3012 2513 3800 1027 0000 в
ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск,
Республика Беларусь, код банка - ALFABY2X

Общество с ограниченной
ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск

«_____» 2026 г.

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр»
(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ п/п	Наименование оборудования, зав. № (инв.№)	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Аппарат искусственной вентиляции легких Inspiration 7i, 2017 г.в., зав.№20177i40553 инв.№01379809, зав.№20177i40554 инв.№01379810 (2 ед.)	Требуется ремонт с заменой АКБ (4 шт.)

Начальник технического отдела ООО «АриМедСервис»



Исиков А.С.

26. 06. 2026

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ
И ОБОРУДОВАНИЮ
АНДРЕЙЧИК К.И.