



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СУ-202
Абдуллаев Р.В.
06 июля 2026 г

АКТ

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе начальника участка Залевского А.А., зам. начальника участка Левоневского Ю.А., ведущего механика Прановича А.А., составили настоящий акт в том, что нами был осмотрен и продиагностирован двигатель Д245 на автомобиле МАЗ-4370 г/н АІ 9167-7 и установлено следующее:

1. Коленчатый вал крайне изношен и ремонту не пригоден.
2. Блок цилиндров к дальнейшей эксплуатации не пригоден (деформированы постели коренных подшипников, зеркало цилиндров крайне изношено и имеет эллипсную форму).
3. Головка блока цилиндров имеет микротрещины и деформацию постелей распедрвала и подлежит замене.

В следствии вышеизложенного двигатель подлежит капитальному ремонту или замене.

Нач. участка

Зам.нач.участка

Вед. механик



Залевский А.А.



Левоневский Ю.А.



Пранович А.А.

Дефектовка двигателя Д245 Евро 3 на МАЗ-4370

1. Замена блока цилиндров
2. Замена коленчатого вала
3. Замена/ремонт шатунов
4. Замена гильзопоршневой группы
5. Ремонт распредвала
6. Ремонт ТНВД
7. Ремонт форсунок
8. Ремонт ГБЦ
9. Замена масляного насоса
10. Ремонт турбокомпрессора
11. Замена термостата
12. Замена свечей накала и жгута
13. Замена корпуса термостата
14. Замена шлангов охлаждения
15. Замена прокладок, РТИ, болтов, гаек, фильтров, трубок, подшипников