

Общество с ограниченной ответственностью
"Белмедстрим"

220030, г. Минск, ул. Мясникова, д.70, - 708

info.belmedstream@gmail.com

+37529 7751199, +37544 7072919

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ		
Дата:	9 Марта 2026г.	
Учреждение:	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управление делами Президента Республики Беларусь Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг.Ждановичи	
Оборудование:	Система электрофизиологическая нефлюороскопическая навигационная CARTO 3 с принадлежностями: система электрофизиологическая нефлюороскопическая навигационная CARTO 3 (производитель Biosense Webster (Israel) Ltd., ИЗРАИЛЬ) (далее Система CARTO 3)	
Серийный номер:	Серийный номер 29262 <i>инв № 01378120</i>	
Состояние оборудования перед началом работ		
	Неработоспособно	ЭКГ разъем физически поврежден.
	Частично работоспособно	
	Работоспособное	
Выполненная работа		
Диагностика Системы CARTO 3 на предмет выявления неисправности.		
Результат диагностики		
№ п/п	Описание результата	Кол-во
1.	Поврежден ЭКГ разъем. Требуется замена платы Back Plane Card. Не гарантия.	1 шт.
Необходимые запчасти		
№ п/п	Описание детали	Кол-во
1.	Back Plane Card (номер зап. Части EA5401271S)	1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ		
	Неработоспособно	Комментарии:
	Частично работоспособно	
	Работоспособное	

Работа выполнена

Инженер по медицинской технике

Паремский Н.А.
ФИО, должность, подпись

М.П.

Работа принята

Руды А.П.
ФИО, должность, подпись

М.П.

