

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСЭЛЬМЕД»

29 сентября 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование медицинской техники (МТ) (отдельных комплектующих):

Дозатор шприцевой модель DPFusion (с/н 21101402EN, 21101167EN, 21101104EN, 21101296EN, 21101756EN, 21101105EN, 21101308EN) в количестве 7 шт.

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

УЗ «10-я ГКБ»

Представителем ООО «ЭСЭЛЬМЕД» произведено обследование полученной МТ (отдельных комплектующих) и выявлены следующие дефекты:

Не работают от АКБ.

Заключение:

Требуется ремонт с заменой АКБ.

Представитель ООО «ЭСЭЛЬМЕД»

В.А. Платонов



Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 20
Входящий № _____
_____ 20__