

Общество с ограниченной ответственностью

«АВ СЭВЕН»

220014, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Кузьмы Минина, д. 26, помещение N10
р/с BY56MTBK30120001093300088012
в ЗАО "МТБанк" БИК МТВКВY22
Адрес банка: г. Минск ул. Толстого 10
УНП 193013023, ОКПО 501374835000
т/ф +37517 3773777, 2703773

АКТ

технического состояния

Стол операционный универсальный ОУК-02-1, 2014г., зав. №2006

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
17.11.2025	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол операционный универсальный ОУК-02-1	шт.	1	2006	

2. Техническое состояние

Стол операционный универсальный ОУК-02-1 – неисправен.

Неисправность: аккумуляторы не держат заряд.

3. Заключение

Стол операционный универсальный ОУК-02-1 – подлежит ремонту.

Требуется замена аккумуляторов – 2шт.

инженер-электроник



А.Г. Семенин

АКТ

технического состояния

Стол операционный универсальный ОУК-02-1, 2014г., зав. №2088

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
17.11.2025	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол операционный универсальный ОУК-02-1	шт.	1	2088	

2. Техническое состояние

Стол операционный универсальный ОУК-02-1 – неисправен.

Неисправность: аккумуляторы не держат заряд.

3. Заключение

Стол операционный универсальный ОУК-02-1 – подлежит ремонту.

Требуется замена аккумуляторов – 2шт.

инженер-электроник



А.Г. Семинин