

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭЛЬМЕД»
220082 г.Минск, ул.Притыцкого, д.32, пом.1Н
Тел.+375 29 608-41-45, e-mail: 2022slmed@gmail.com

16 октября 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование медицинской техники (МТ) (отдельных комплектующих):

Монитор пациента M9000A (с/н M05B0000585, M05B0000563, M05A0000004) в количестве 3 штук.

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

Представителем ООО «ЭСЭЛЬМЕД» произведено обследование полученной МТ (отдельных комплектующих) и выявлены следующие дефекты:

M05B0000585, M05B0000563 - не проводит измерение НИАД.

M05A0000004 –поврежден датчик SpO2, трубка НИАД, не работает от аккумуляторной батареи.

Заключение:

Требуется ремонт с заменой запасных частей.

Представитель ООО «ЭСЭЛЬМЕД»

Платонов В.А.



Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСЭЛЬМЕД»

18 августа 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование медицинской техники (МТ) (отдельных комплектующих):

Монитор пациента M9000A (с/н M05A0000005) в количестве 1 шт.

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

УЗ «10-я ГКБ»


Представителем ООО «ЭСЭЛЬМЕД» произведено обследование полученной МТ (отдельных комплектующих) и выявлены следующие дефекты:

Механическое повреждение дисплея, разбит защитный экран, разбит корпус и панель разъемов.

Заключение:

Требуется ремонт с заменой запасных частей.

Представитель ООО «ЭСЭЛЬМЕД»



ВИА Платонов