

ООО "ГеоМедСервис"

УНП 192506311, ОКПО 382428465000

220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, пом. 131; +375 (17) 263-23-05

p/c BY09UNBS30121646200020000933, БИК UNBSBY2X

info@gmservice.by, +375 (29) 840-00-47, +375 (29) 585-33-43



Акт дефектный

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью Геомедсервис в лице

Отюцкого Игоря Васильевича

Выполнило обследование медицинского оборудования:

Мониторы пациента

Стелла 80Б

Серийный номер: 050-200i15D

Дополнительная информация по оборудованию:

Место проведения обследования (лечебное учреждение):

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

В результате проведения обследования было установлено:

1. Неисправна помпа
2. Вышел из строя АКБ
3. Отсутствует крышка (фальш-панель)
4. Требуется прошивка ПО

Рекомендовано:

1. Требуется замена помпы
2. Требуется замена АКБ
3. Требуется крышка (фальш-панель)
4. Требуется прошивка ПО

№3875

инженер-электроник И. В.
Отюцкий



ООО "ГеоМедСервис"

УНП 192506311, ОКПО 382428465000

220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, пом. 131; +375 (17) 263-23-05

p/c BY09UNBS30121646200020000933, БИК UNBSBY2X

info@gmservice.by, +375 (29) 840-00-47, +375 (29) 585-33-43



Акт дефектный

г. Минск

26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью Геомедсервис в лице

Отюцкого Игоря Васильевича

Выполнило обследование медицинского оборудования:

Монитор пациента

Стелла 80Б

Серийный номер: 003-15210915Dic

Дополнительная информация по оборудованию:

Место проведения обследования (лечебное учреждение):

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

В результате проведения обследования было установлено:

Неисправен АКБ

Рекомендовано:

Требуется замена АКБ

№3658

инженер-электроник И. В.
Отюцкий



ООО "ГеоМедСервис"

УНП 192506311, ОКПО 382428465000
220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, пом. 131; +375 (17) 263-23-05
р/с BY09UNBS30121646200020000933, БИК UNBSBY2X
info@gmservice.by, +375 (29) 840-00-47, +375 (29) 585-33-43



Акт дефектный

г. Минск

26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью Геомедсервис в лице
Отюцкого Игоря Васильевича

Выполнило обследование медицинского оборудования:

Монитор пациента
Стелла 80Б
Серийный номер: 011-15210915Dic
Дополнительная информация по оборудованию:

Место проведения обследования (лечебное учреждение):

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

В результате проведения обследования было установлено:

1. Неисправен АКБ
2. Вышел из строя ЖК экран

Рекомендовано:

1. Требуется замена АКБ
2. Требуется замена ЖК экрана

№3659

инженер-электроник И. В.
Отюцкий

