

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

21 октября 2025 г.

Наименование лечебного учреждения УЗ "ОГКБ"

Представитель ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС" инженер-электроник Кистень А.А.

произвел обследование на предмет работоспособности

стерилизатора низкотемпературного STERIS V-Pro,
S/N 0316914-03

Обследованием установлено:


Потеря герметичности пневмореле компрессора

Выводы:

Необходима замена пневмореле.

Дальнейшая работоспособность возможна только после
устранения данного дефекта.

Представитель
ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"
Инженер-электроник 1 категории



/Кистень А.А./