

Список рабочих мест
по должностям (профессиям) для проведения инструментальных замеров
вредных и (или) опасных производственных факторов

№ п/п	Наименование фактора	Подразделение	Рабочее место	Кабинет №	Количество рабочих мест
1	2	3		4	6
1	Наличие свинца, озона, диоксид азота	Рентгеновское отделение	рентгенолаборант	107	1
ВСЕГО:			рентгенолаборант	111	1
			рентгенолаборант	411, 413	2
					4