



ООО «ПраймБиоТех» Юр. адрес: 220004, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Победителей, д. 27, пом. 362
УНП: 192031928
Тел/факс: +375 (17) 301-99-03, +375 (17) 301-92-87
E-mail: info@p-bt.by

«17» августа 2026 г.

АКТ

Результатов экспертизы технического состояния медицинского оборудования

Заказчик	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»
Адрес:	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73
Исполнитель:	ООО «ПраймБиоТех»
Адрес:	220004 г. Минск, пр. Победителей, д. 27, пом. 362

Представитель исполнителя, выполнявший техническую экспертизу:
Ведущий инженер по сервисному обслуживанию Нехай С.А.
тел. 8-017-334-95-13, 8-017-334-26-47

Анализатора иммунохимического ARCHITECT модель i1000sr (исполнение I)
Серийный номер: (s/n: I1SR55318)
Техническое заключение: В ходе диагностики выявлены неисправности источника бесперебойного питания и платы управления пипетором Необходимо заменить: 1. Плата управления пипетором (RoHS) / Bd, Pipettor (RoHS) – 1 шт. 2. ИБП Связь Инжиниринг СИПБЗКА.10-11 АПСМ.435241.027-01 – 1 шт.
Представитель Исполнителя: Ведущий инженер по сервисному обслуживанию Нехай С.А. Подпись: 