

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

01.06.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

*Судящего инспектора 010.110 Филиппов О.В.
Зав. эндоскопическим отделением Сташев В.А.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеоколоноскопа PENTAX EC-3490LK M0109A0323

Обследованием установлено:

Пропадает изображение при изгибах.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Головка видеокамеры	1
2	Оболочка изгибаемой части	1
3	Биопсийный канал	1
4	Трубка подачи воды/воздуха	3
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		22 995,56

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ "10 городская клиническая больница"

ООО "Экстремед"

*Филиппов О.В.
Сташев В.А.*



Гарбар В. В.

Общество с ограниченной ответственностью "Эндомедиум"
220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого д.62, корп. 1, пом. 363,
УНП 193371426, р/с BY29ALFA30122F13650010270000 ЗАО «Альфа-Банк», г.Минск,
ул. Красная, 7, код ALFABY2X, ОКПО 500243917 Endomedium2020@mail.ru тел.+375296090867

17 декабря 2025г.

Учреждение здравоохранения «10-я
городская клиническая больница»
220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73

Дефектный акт №17/12-25 -1

Общество с ограниченной ответственностью «Эндомедиум» провело диагностику видеокколоноскопа Pentax EC-3490LK, sn M0109A0323 - 1 шт.

В ходе диагностики были выявлены следующие дефекты:

1) износ поворотной втулки коннектора

Для восстановления работоспособности видеобронхоскопа необходимо провести ремонтно-восстановительные работы с заменой запасных частей:

1) замена поворотной втулки коннектора – 1 шт.

Директор _____



В.Л. Пшибытко