

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

06.05.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG29-i10 A110478

Обследованием установлено:

Износ поворотной втулки и защитного конуса. Залом канала отсоса. Выход из строя платы управления. Трещины дистальной головки.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Электронная плата управления	1
2	Поворотная втулка коннектора	1
3	Защитный конус	1
4	Трубка отсоса	1
5	Дистальная головка	1
6	Биопсийный канал	1
7	Трубка подачи воды/воздуха	3
8	Линза световода	2
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		9 798,48

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ "10 городская клиническая больница"

ООО "Экстремед"

S. J. Miller ver Q.B.



Гарбар В. В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

16.07.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

*ведущего инженера оптико-механического отдела Филинчик О.В.
зав. эндоскопическим отделением Стахисевич В.А.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-2790K K120344

Обследованием установлено:

Негерметична оболочка. Придавлена дистальная головка. Негерметична линза световода и трубка подачи воды/воздух. Нет сопла.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Биопсийный канал	1
3	Трубка подачи воды/воздуха	2
4	Дистальная головка	1
5	Линза световода	2
6	Сопло вода/воздух	2
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		5 989,07

Срок выполнения работ - 45 календарных дней.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ "10 городская клиническая больница"

ООО "Экстремед"

Филинчик О.В.

Гарбар В. В.

Стахисевич В.А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

14.05.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

Берущего на себя ответственность *около* *Эмильевича О.В.*
Заг. медицинского учреждения *Стахива В.А.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-3890TK A120157

Обследованием установлено:

Негерметична вводимая трубка, под защитником. Износ гайки блока управления и селектора. Отсутствует резиновая пластина. Износ и деформация каналов. Скол линзы световода.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Линза световода в сборе	1
2	Оболочка изгибаемой части	1
3	Гайка блока управления	1
4	Входная втулка биопсийного канала	2
5	Резиновая пластина	1
6	Корпус селектора	1
7	Вводимая трубка	1
8	Биопсийный канал	1
9	Биопсийный канал	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		7 082,64

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ "10 городская клиническая больница"

ООО "Экстремед"

Эмильевич О.В.
Стахива В.А.

Гарбар В. В.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

04.08.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ «10-я городская клиническая больница»

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрamed": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-2990i A116301

Обследованием установлено:

Обрыв шкива поворота верх/низ. Нет сопла. Износ вводимой трубки. Искажения и пропадания изображения.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Вводимая трубка	1
3	Биопсийный канал	1
4	Защитный конус	1
5	Поворотная втулка коннектора	1
6	Электронная плата управления	1
7	Электронный разъем	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		9 226,34

Срок выполнения работ - 45 календарных дней.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ «10-я городская клиническая
больница»

ООО "Экстрamed"

Гарбар В. В.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

25.02.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ «10-я городская клиническая больница»

Сергей Иванович Шимкович
Зав. эндоскопическим отделением Шимкович О.В.

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-2790K K120341

Обследованием установлено:

Треснут защитник вводимой трубки. Износ поворотной втулки и защитника конектора. Залом трубки световода.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Поворотная втулка коннектора	1
2	Защитный конус вводимой трубки	1
3	Защитный конус коннектора	1
4	Трубка световода	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		4 390,18

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ «10-я городская клиническая
больница»

ООО "Экстремед"

Шимкович О.В.
Шимкович О.В.



Гарбар В. В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

25.02.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ «10-я городская клиническая больница»

Судаченко И.А. 04.02.2026
Судаченко В.А.

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-2790K K120343

Обследованием установлено:

Придавлена дистальная головка, тресщины стекол световода. Нет сопла.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Биопсийный канал	1
2	Трубка подачи воды/воздуха	2
3	Оболочка изгибаемой части	1
4	Дистальная головка	1
5	Линза световода	2
6	Сопло вода/воздух	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		5 294,04

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ «10-я городская клиническая
больница»

ООО "Экстремед"

Судаченко И.А.

Судаченко В.А.

Гарбар В. В.

