



BELINTEL MED

ООО "БЕЛИНТЕЛМЕД"
тел./факс: +375 17 343 52 70
тел.: + 375 17 350 17 58
e-mail: info@belintelmed.by
www.belintelmed.by

Дефектный акт

г. Минск

13 мая 2026 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии – директор Щербицкий В. Г.,
членов комиссии - ведущий инженер по метрологии Шкарупина Я.Б.,
-начальник производственного участка Забродский С.В.

составила настоящий акт:

оксиметр пульсовой переносной Пульсар зав.№90064 (год выпуска 2016), принадлежащий УЗ «10-я ГКБ» поступил в ООО «Белинтелмед» для проведения технического обслуживания.

В результате выполнения инструментального контроля основных параметров и характеристик данного пульсоксиметра выявлено:

- неисправность датчика для пульсоксиметрии;

Заключение комиссии: для восстановления работоспособности пульсоксиметра требуется провести замену датчика для пульсоксиметрии.

Председатель комиссии

В.Г.Щербицкий

Члены комиссии

Я.Б.Шкарупина

С.В.Забродский

