



ООО «К-спейс»

Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № 254

«04» июня 2026 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

Аппарат: Инсуфлятор газа Thermoflator s/n OY12346-B, Karl Storz SE & Co. KG,
ГЕРМАНИЯ

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Неисправность пропорционального клапана
«Proportional valve», утечка CO₂.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется ремонт клапана инсуфлятора газа Thermoflator s/n OY12346-B

Директор



Г.В. Егоров