


АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

Научно-производственное унитарное предприятие «Белреамед»

Юр. адрес: 223060, 220123, г. Минск, ул.
Старовиленская, дом 100, корпус 2, помещение 4. Р/сч.:
BY27PJCB30120046871000000933, в банке "Приорбанк"
Открытое акционерное общество, код PJCBVY2X, УНП
190495870,

Почтовый адрес: 220123, г. Минск, ул. Старовиленская,
дом 100, корпус 2, помещение 4

тел./ф. 300-81-22 (23) e-mail:
service@belreamed.com



Дата составления: 18.09.2025

Заказ на сервисное обслуживание
B00025357 от 18.09.2025

Владелец оборудования:	Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"
------------------------	--

Наименование оборудования:	Анализатор Test 1 THL ALIFAX S.r.l., ИТАЛИЯ
Серийный номер:	T17281

Эксплуатация оборудования:	13.03.2024 - 18.09.2025
----------------------------	-------------------------

Причины поломки:	Заливание кровью (открывшейся пробирки) датчика положения шприца.
------------------	---

Экспертная оценка:	Диагностика неисправности, необходим ремонт 2 категории сложности с заменой Металлической иглы пробозаборника / Metal Screw Needle- 1шт.
--------------------	---

Инженер отдела сервиса:	Федорен Д.П.
-------------------------	--------------



Копия передана