

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,

220119, Минск,

Республика Беларусь

тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68

факс: (017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от 06.08.2026г.

Наименование учреждения здравоохранения:

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

г. Минск а.г. Ждановичи

Тип оборудования:

Анализатор ABL 800 FLEX, ф. Радиометер, Дания. (КДЛ)

Дата ввода в эксплуатацию и серийный номер:

S/N 1902 - 754 R 2496 N 006

инв. № 01350191

Обследованием установлено следующее:

- В анализаторе ABL 800 FLEX выявлена нестабильность измерений PH, K, NA, CA, CL..

ВЫВОДЫ:

Вследствие вышеуказанного дефекта техническое состояние анализатора не соответствует техническим условиям производителя. Причина обнаруженного дефекта – износ электрода REF.

В данной ситуации измерения не достоверны.

Необходима замена:

945-603 электрод Референтный E1001 = 1 шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Вед. инженер-электроник



Адашкевич И.А.



инженер ОДО Ждановичи В.В.