



ООО «Медицинские технологии и Сервис»
220053, г. Минск, ул. Стадионная 9, пом. 254, E-mail: info@medte.by
тел. +37517 317 13 67, +37529 718 38 23, www.medte.by.

«12» июня 2026г.

г. Минск

АКТ

диагностики /обследования технического состояния оборудования

Диагностика/ обследование технического состояния медицинского оборудования проведено на основании договора на техническое обслуживание медицинского оборудования № ЗОИ ТО 1903/2026 от 25.03.2026г.

1. Учреждение, в котором используется оборудование:

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, 223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи

2. Наименование оборудования: Генератор электрохирургический высокочастотный модель ARC 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 40001295.

3. Краткие сведения о техническом состоянии: включается, рабочие режимы, все функции аппарата работоспособны

4. После проведения диагностики периферии предварительно установлено:

4.1. мобильная тележка в многочисленных местах имеет нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Техническое заключение. Ввиду того, что по принятым МЗ РБ Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам не допускается нарушение ЛКП медицинского оборудования и изделий медицинского назначения **рекомендовано** **произвести восстановление ЛКП (окраску) мобильной тележки** генератора электрохирургического высокочастотного модель ARC 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 40001295. *инв. 01378636*

Директор

ООО «Медицинские
технологии и Сервис»

А.Ф.Боричевский



Кач. ООО А.Ф. Боричевский



ООО «Медицинские технологии и Сервис»
220053, г. Минск, ул. Стадионная 9, пом. 254, E-mail: info@medte.by
тел. +37517 317 13 67, +37529 718 38 23, www.medte.by.

«12» июня 2026г.

г. Минск

АКТ

диагностики /обследования технического состояния оборудования

Диагностика/ обследование технического состояния медицинского оборудования проведено на основании договора на техническое обслуживание медицинского оборудования № ЗОИ ТО 1903/2026 от 25.03.2026г..

1. Учреждение, в котором используется оборудование:

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, 223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи

2. Наименование оборудования: Генератор электрохирургический высокочастотный модель ARC 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 171449.

3. Краткие сведения о техническом состоянии: включается, рабочие режимы, все функции аппарата работоспособны

4. После проведения диагностики периферии предварительно установлено:

4.1. мобильная тележка в многочисленных местах имеет нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Техническое заключение. Ввиду того, что по принятым МЗ РБ Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам не допускается нарушение ЛКП медицинского оборудования и изделий медицинского назначения **рекомендовано произвести восстановление ЛКП (окраску) мобильной тележки генератора электрохирургического высокочастотного модель ARC 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 171449.** *инв. 01378640*

Директор

ООО «Медицинские
технологии и Сервис»



А.Ф.Боричевский

Нач. ООО А.Н. Руды



ООО «Медицинские технологии и Сервис»
220053, г. Минск, ул. Стадионная 9, пом. 254, E-mail: info@medte.by
тел. +37517 317 13 67, +37529 718 38 23, www.medte.by.

«12» июня 2026г.

г. Минск

АКТ

диагностики /обследования технического состояния оборудования

Диагностика/ обследование технического состояния медицинского оборудования проведено на основании договора на техническое обслуживание медицинского оборудования № ЗОИ ТО 1903/2026 от 25.03.2026г.

1. Учреждение, в котором используется оборудование:

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, 223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи

2. Наименование оборудования: Генератор электрохирургический высокочастотный модель ARC 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 40001184.

3. Краткие сведения о техническом состоянии: включается, рабочие режимы, все функции аппарата работоспособны

4. После проведения диагностики периферии предварительно установлено:

4.1. нейтральный электрод в отдельных местах прохождения внутреннего проводника имеет выраженные нарушение геометрии резинотехнического покрытия (не типичная бугристость, вместо гладкой формы).

Техническое заключение. Во избежание ожога пациента при проведении процедур с помощью генератора электрохирургического высокочастотного модель С 400, BOWA с принадлежностями, зав.№ 40001184 **рекомендовано произвести замену нейтрального электрода.** инв: 01376486

Директор

ООО «Медицинские
технологии и Сервис»

А.Ф.Боричевский



Нач. Осло [Signature] 11.06.24