

ЗАО «Белавтоматикасервис»
г. Гомель, ул. Карбышева, 12,
246029.

Жодино ЦГБ

«07» 07 2026 г.

АКТ
обследования на работоспособность

Комиссия в составе:
представителей ЗАО «Белавтоматикасервис»
начальник лаборатории Папп Е.А.
инж./электроник Жеребцов Е.В.
наладчик КИПиА Воротилин С.И.

провела обследование теплосчетчика в следующей комплектации:

ТИП	ДУ, мм	№ измерительно- вычислительного блока (ИВБ)	№ первичного преобразователя расхода (ППР)	Год выпуска прибора
ТС-05	40/40	05054043	05435937/ 05435932	2005


ВЫЯВЛЕНО в результате обследования:
прибор не входит в рабочий режим. Неисправность первичного преобразователя расхода №05435932. Превышение срока службы, рекомендованного производителем (10 лет), прибор находился в эксплуатации свыше 20 лет.

ВЫВОДЫ комиссии:
ремонт невозможен, так как совокупность неисправностей является критической для данного типа приборов. Теплосчетчик физически и морально устарел, запчастей не поставляются.
Вышеуказанное средство измерения неисправно, неремонтопригодно, и не может использоваться в сфере законодательной метрологии, а также для технического учета.

нач. лаборатории

инж.-электроник

наладчик КИПиА



Е.А. Папп

Е.В. Жеребцов

С.И. Воротилин

Акт составлен в двух экземплярах
1-й – ЗАО «Белавтоматикасервис» (электронная копия)
2-й – владелец прибора