




АДВИН

Закрытое Акционерное Общество «АДВИН Смарт Фэктори»
ул. Селіцкаго 7, 220075, Минск
Тел./Факс: +375 (17) 349 0000
E-mail: info@advin-group.com
+375 (17) 349 00 56



Отдел
компьютерных
томографов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ		№ 1238-1	от 12.08.2026	☐ Гарантийный аппарат	☐ Гарантийные работы
с техническим актом		№ 1238	от 12.08.2026	☒ Постгарантийный аппарат	☒ Негарантийные работы
Настоящий акт составлен в дополнение к техническому акту и содержит информацию, что во время оказания услуг обслуживающей организацией ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» было выявлено следующее:					
1. Информация об оборудовании		VENTUM 128		зав. №: 001	Экспл. с: 2020 г.
Заказчик:		УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"			
Место оказания услуг		Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 64 к.11			
Состояние на момент увед.:		☐ Исправное ☒ Работоспособное ☐ Неисправное Простой: 0 дней			
Наработка:		Коп-во испл. 27893 Нарботка R-излучателя, скансек 319515 Циклы вращения гентри 9622913 Нарботка генератора/сек 53763077			
2. Идентификация отказавших комплектующих/ узлов/ версии ПО (с указанием сер.№ при наличии):		Вентилятор охлаждения 1005456 - 1 шт			
3. Дефект выявлен при:		☐ монтаж ☒ регламентном техническом обслуживании ☐ модернизация ☐ диагностика ☐ контроле эксплуатационных параметров ☐ др.			
4. Дата выхода из строя:		12.08.2026 г.			
5. Описание дефекта:		Посторонний шум.			
6. Причина дефекта:		Естественный износ.			
7. Требуемое действие в отношении списка из п.2		☐ необходим ремонт ☒ не подлежит ремонту, требуется замена ☐ действий не требуется			
8. Место хранения		☐ возврат на завод-изготовитель ☒ хранение у заказчика ☐ др.			
9. Примечание		Доп. Инфо: Во время выполнения работ по ТО выявлена неисправность вентилятора охлаждения гентри. Требуется замена.			
Представитель Заказчика:			Представитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори»:		
Инициалы ИТ (должность)			Ведущий инженер ОКТ (должность)		
Коробачева ЕО (ФИО)			Проваторов В.А. (ФИО)		
12.08.26 (дата)			(подпись)		
МП			(ФИО)		