

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,

220119, Минск,

Республика Беларусь

тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68

факс: (017) 281 25 69

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

г. Минск

30 марта 2026 г.

Наименование учреждения здравоохранения:

РНПЦ «Детской хирургии»

г. Минск

Тип оборудования:

1. Осушители воздуха Domnick Hunter S/N:64931A, 64930A от 01.07.2008 г.в.
2. Компрессор сжатого воздуха винтовой BOGE – 2 шт.

Обследованием установлено следующее:

1. В ходе проведения технического обслуживания была выявлена неисправность осушителей воздуха.
2. На компрессорах выявлена неисправность в работе датчиков давления – 4 шт. Так же неисправность устройства сброса конденсата Wesomat – 1 шт.

ВЫВОДЫ:

Рекомендуется замена:

1. Осушителей воздуха – 2 шт.
2. Датчиков давления сжатого воздуха – 4 шт.
3. Устройства сброса конденсата Wesomat – 1 шт.
4. Корпус клапана минимального давления – 2 шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Инженер-механик

Воропай С.С.

Представитель Заказчика:

начальник ИТО РНПЦ детской хирургии

С.В.Бондаренко

Минск,

пр. Независимости, 64