

Труба108		13011302/260	T3	14,08	30	0,101
Труба76		13011302/261	T4	14,08	30	0,062
Труба76		13011302/262	T7T8	28,16	20	0,141
Труба57	-	13011302/263	T1T2	40,2	25	0,138
Труба76		13011302/264	T7	20,1		
Труба57		13011302/265	T8	20,1		
Труба57	-	13011302/66	T1T2	35,6	25	0,122
Труба57		13011302/67	T3	17,8	30	0,058
Труба57		13011302/68	T4	17,8	30	0,058
Труба89	-	13011302/72	T1T2	80,2	25	0,441
Труба108	-	13011302/268	T7	57,3	20	0,470
Труба57		13011302/269	T8	57,3	20	0,212
Труба108		13011302/271	T7	61,2	20	0,502
Труба57		13011302/272	T8	61,2	20	0,226
Труба273		13011397/1	T1T2	130	25	4,477
Труба108		13011398/1	T7	65	20	0,533
Труба57		13011399/1	T8	65	20	0,240
Труба273		13011400/1	T1T2	187,4	25	6,454
Труба108		13011401/1	T7	93,7	20	0,769
Труба57		13011402/1	T8	93,7	20	0,346
Труба219		13011403/1	T1T2	80,1	25	1,894
Труба133		13011404/1	T3	40,5	30	0,289
Труба76		13011405/1	T4	40,5	30	0,177
Труба159		13011380/1	T1T2	144	25	1,838
Труба114		13011381/1	T3	72	30	0,550
Труба76		13011382/1	T4	72	30	0,315
Труба89		13011380/1	T1T2	5,08	25	0,028
Труба89		13011378/1	T1T2	8,3	25	0,046
Труба57		13011379/1	T4T3	8,3	30	0,027
Труба133		13011375/1	T1T2	144	25	1,224
Труба114		13011376/1	T3	72	30	0,612
Труба76		13011377/1	T4	72	30	0,315
Труба89		13011372/1	T1T2	244	25	1,341
Труба76		13011373/1	T3	122	30	0,534
Труба57		13011374/1	T4	122	30	0,395
Труба133		13011406/1	T1T2	44	25	0,374
Труба108		13011407/1	T3	22	30	0,158
Труба57		13011408/1	T4	22	30	0,071
Труба108		13098724/1	T1T2	110	25	0,840
Труба108		13098725/1	T3	55	30	0,395
Труба57		13098725/1	T4	55	30	0,178
Труба76		13087037/1	T7	47	20	0,235
Труба57		13087039/1	T8	47	20	0,173
Труба76		13087041/1	T7	16	20	0,080
Труба57		13087042/1	T8	16	20	0,059
Труба76		13087038/1	T7	21,78	20	0,109
Труба57			T8	21,78		0,080
Труба76		13087043/1	T7	8,38	20	0,042
Труба57			T8	8,38		0,031
Труба38		13090823/1	T7T8	85,7	20	0,150
Труба38		13090823/12	T7T8	236,14	20	0,414

Выводы: Трубопроводы не могут обеспечить надежную и безаварийную работу, непригодны для дальнейшей эксплуатации и подлежат реконструкции с последующем демонтажем и сдачей в металллом в количестве 69,537 тн

Начальник ОПНР

С.А.Забелло

Начальник РТС-7

С.Н.Стародубцев

Мастер РТС-7

Н.А.Ракович